



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ул. Кирова, 2, п. Домбаровский, 462734
тел. (35367) 2-13-45, факс: (35367) 2-23-54
E-mail: dombarovka@56.mailop.ru

11.04.2022 № 07-02-2022

на № _____ от _____.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о
несовершеннолетних и пожарной
безопасности

Прокуратурой Домбаровского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и безопасности несовершеннолетних в деятельности МОБУ «Красночабанская ООШ».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (Далее ФЗ № 123 от 22.07.2008) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.

12.04.22
Директору Муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения «Красночабанская
общеобразовательная школа»
(МОБУ «Красночабанская ООШ»)

Есиргесинову Р.А.

462725, Оренбургская область, Домбаровский
район, п. Красночабанский, ул. Первомайская,
22/1

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлены следующие нарушения.

1. На объекте защиты отсутствует лица, обученные мерам пожарной безопасности (отсутствует обучение пожарно-технического минимума). Основание: п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Прокладка кабельных изделий с учетом их типа исполнения выполнена с нарушением требований пожарной безопасности, а именно использование проводов марки КСВВ 2х0,5 и КСВВ 2х0,8, которые являются горючими. Основание: п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2, п. 5.1, 5.11 ГОСТ 31565-2012.

3. На объекте защиты не проводился своевременный ремонт систем противопожарной защиты, а именно замена дымовых извещателей ИП 212-41М, которые отработали свыше 80 000 часов по паспорту, согласно акту приемки выполненных по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 15 декабря 2021 года. Основание: п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 1 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. На объекте защиты не подключены дымовые пожарные извещатели по логической схеме «ИЛИ». В помещениях необходимо дополнительно установить по дымовому пожарному извещателю, чтобы запуск системы оповещения осуществлялся от задымления не менее 2-ух пожарных извещателей. Основание: п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. На объекте защиты не проводилась повторная обработка огнезащитным покрытием деревянных конструкций крыши в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Основание: п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. На дверях эвакуационных выходов с первого этажа отсутствуют запорные устройства, обеспечивающее открывание двери изнутри без ключа. Основание: п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7. В помещении спортивного зала второй эвакуационный выход заблокирован (неисправен механизм открывания двери). Основание: п.п. «б» п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Однако учреждением меры для устранения указанных нарушений не принимались. Бездействие сотрудников учреждения создают угрозу безопасности людей, особенно несовершеннолетних.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии должного контроля по соблюдению законодательства о несовершеннолетних и пожарной безопасности со стороны должностных лиц МОБУ «Красночабанская ООШ».

Выявленные нарушения требуют незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, с участием работника прокуратуры Домбаровского района, рассмотреть настоящее представление.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства.
3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих, и недопущению подобных фактов в дальнейшем.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с приложением материалов служебной проверки, в течение месяца сообщить в прокуратуру Домбаровского района в письменной форме.

Прокурор района
юрист 1 класса



Р.Р.Калимулин